



Lesion #3: Humedad por filtracion - Tipo: Fisica.		Finca El Edén.
Ubicación: Alero fachada principal.		
Marzo del 2018	Octubre del 2018	Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018. Oscar Leonardo Guillen Alape Andrés Felipe Oliveros Garcia
		
Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo de la totalidad del alero teniendo una afectacion con un porcentaje del: 30%.	Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo de la totalidad del alero teniendo una afectacion con un porcentaje del: 31%.	
Análisis comparativo		
<p>En el alero podemos evidenciar unas manchas y deterioro de los elementos de madera ocasionados principalmente por la humedad ya sea por filtracion y condensation, lo que tambien ha generado la perdida de unos elementos de madera que conforman el cielo razon en comparacion de la visita entre marzo y octubre se ve un pequeño aumento en deterioro en su mayor parte por manchas y perdida de elementos.</p>		
		