



Lesion #2: Humedad por filtracion - Tipo: Fisica.		Finca El Edén.
Ubicación: Alero Muro lateral Izquierdo.		
Marzo del 2018	Octubre del 2018	Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018. Oscar Leonardo Guillen Alape Andrés Felipe Oliveros Garcia
		
Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con un 20% de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje total del: 75%.	Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con un 20% de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje total del: 78%.	
Análisis comparativo		
<p>En el elemento se evidencia un gran deterioro y un posible desplome de la seccion en comparacion entre la visita de marzo con la de octubre, en donde podemos observar que la lesion se encuentra en el mismo estado deplorable, con un ligero aumento de inclinacion debido ala gravedad y al peso del agua ocasionado por la lluvias, y la humedad por filtracion que estaria afectando la parte estructural, logrando ser un elemento de gran riesgo y de peligro para los habitantes ya que su desplome podria ocasionar un accidente.</p>		
		