

Lesion #5: Fisuras superficiales - Tipo: Mecanica.

Ubicación: Muro lateral Izquierdo.

Finca El Edén.

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con una cuarta parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 18%.

Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con una cuarta parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 18%.

Analisis comparativo

En esta seccion del muro no se eviencia un avance de la falla, pero sigue persistiendo el mismo grado de falla. Debido especialmente al que el aleron esta cubriendo gran parte de esta seccion, logrando conservar la originalidad del muro e impidiendo el temprano aumento de la lesion y otras afectaciones.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.  
Oscar Leonardo Guillen Alape  
Andrés Felipe Oliveros Garcia

