



# MANZANA 08- PREDIO 17

## LOCALIZACIÓN




## TIPOLOGIA DEL PREDIO




Tipología en L.

## AEROFOTOGRAFIA 2001




## AEROFOTOGRAFIA 2017



No se registran intervenciones en la cubierta.

## PLANTA PRINCIPAL ESC 1:150

-Levantamiento 2001.



## FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Google Earth 2013.

## TRANSFORMACIONES

- 1 Adición de puerta a la cocina.
- 2 Adecuación del bajo para el uso de apartamento.
- 3 Adición de ventana en el bajo para el apartamento.
- 4 Modificación de las dimensiones del vano original y reemplazo por puerta metálica.

## AFECTACIONES

La adecuación funcional está permitida ya que esta no afecta la tipología, por otro lado las modificaciones están prohibidas ya que estas afectan el valor estético ya que se modifica la fachada al modificar y adicionar vanos, igualmente con el uso de materiales ajenos al original.

FACHADA 2017




Fuente: Propia.

Intervenciones. Tipología con bajos.

-No se registran levantamientos de fachadas en los planos del PEP.

## VOLUMETRIA

-Estado actual.



Tipo de intervención:

- 1 Adecuación funcional.
- 2 Adecuación funcional.
- 3 Modificación.
- 4 Modificación.