

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA DE CAMPO

Dirección: Carrera 37 No. 54-48
 Fecha: 18. Agosto / 2019



Foto No: 1
 Fachada
 Se encuentra en regular estado con una patologia en la parte superior del piso superior, su apariencia es residencial. Dispone de mobiliario, no se encuentra aislada de la interperie, su piso se encuentra entre adoquín y granito

Foto No: 2
 Patio
 En la parte anterior, se encuentra un patio con vegetación en la interperie, cuenta con un piso con probabilidad de ser deslizable



Foto No: 3 y 4

Foto No: 5 y 6

| | | | |
|---|--|---|--|
| Zona de servicios | Cuenta con lavandería, la cual también funciona como almacenamiento. | Zona de servicios | La zona de la ducha cuenta con un muro bajo, lo que impide la libre circulación. Cuenta con un sanitario diseñado para discapacitados, los pisos son antideslizantes |
|  | |  | |
| Foto No: | 7 | Foto No: | 8 |
| Zona privada | Cuentan con camas individuales, con un reducido espacio de circulación , no cuentan con iluminación y ventilación | Zona social | Cuentan con un mobiliario para visitas y dos comedores donde recibir los alimentos |
|  | | | |
| Foto No: | 1 | | |
| Zona de servicios | La cocina, se encuentra iluminada y ventilada, la materialidad de algunos sitios de la manipulación de alimentos son en acero inoxidable. No hay gabinetes para la organización de los implementos | | |