

Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL
LUCERO



Ficha

N° 1

Dirreccion

Calle 67c Sur# a 67c 32

Localizacion

SUMAPAZ

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden			✗				
-------	--	--	---	--	--	--	--

Sistema Vial			✗		✗		✗
--------------	--	--	---	--	---	--	---

Zonas Verdes							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Canales		✗					
---------	--	---	--	--	--	--	--

Monumentos							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Grafitis							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Fitotectura							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Fauna del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Flora del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Acceso Principal							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Acceso secundario			✗		✗		✗
-------------------	--	--	---	--	---	--	---

Calles			✗		✗		
--------	--	--	---	--	---	--	--

Tipo de calle							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Condiciones indistriales							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Contaminacion				Lugar			
-----------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Acustica	✗						
----------	---	--	--	--	--	--	--

Visual	✗	
--------	---	--

Termicca		
----------	--	--

Luminica		
----------	--	--

De suelo		
----------	--	--

Basuras	✗	
---------	---	--

Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion	Sabastian Mayorga	UPL LUCERO		
Ficha	N° 2	Dirreccion	Dg. 65b Sur #18p-99 a	
Localizacion	COMPARTIR	Escala:		

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
Anden			✗				
Sistema Vial			✗				
Zonas Verdes	✗	✗					✗
Canales						✗	
Monumentos							
Grafitis					✗		
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar							✗
Acceso Principal							✗
Acceso secundario	✗						
Calles			✗				
Tipo de calle			✗				
Condiciones indistriales							
Tipo de Contaminacion				Lugar			

Acustica		
Visual	✗	
Termicca		
Luminica		
De suelo		
Basuras	✗	



Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL
LUCERO



Ficha

N° 3

Dirreccion

Cra. 19 Bis, Bogotá

Localizacion

COMPARTIR

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden	✗		✗	✗	✗		✗
-------	---	--	---	---	---	--	---

Sistema Vial							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Zonas Verdes	✗						✗
--------------	---	--	--	--	--	--	---

Canales							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Monumentos	✗						✗
------------	---	--	--	--	--	--	---

Grafitis							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Fitotectura							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Fauna del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Flora del lugar							✗
-----------------	--	--	--	--	--	--	---

Acceso Principal			✗	✗			✗
------------------	--	--	---	---	--	--	---

Acceso secundario	✗						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

Calles							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de calle							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Condiciones indistriales							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Contaminacion				Lugar			
-----------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Acustica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Visual	✗						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Termicca							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Luminica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

De suelo	✗						
----------	---	--	--	--	--	--	--

Basuras	✗						
---------	---	--	--	--	--	--	--

Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL LUCERO



Cra. 18q Bis B #67c Sur-50 a 67c Sur-34

Ficha

N° 4

Dirreccion

Localizacion

SUMAPAZ

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden							✗
-------	--	--	--	--	--	--	---

Sistema Vial							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Zonas Verdes							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Canales		✗		✗			✗
---------	--	---	--	---	--	--	---

Monumentos							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Grafitis				✗			
----------	--	--	--	---	--	--	--

Fitotectura							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Fauna del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Flora del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Acceso Principal							✗
------------------	--	--	--	--	--	--	---

Acceso secundario							✗
-------------------	--	--	--	--	--	--	---

Calles							✗
--------	--	--	--	--	--	--	---

Tipo de calle							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Condiciones indistriales							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Contaminacion				Lugar			
-----------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Acustica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Visual	✗						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Termicca	✗						
----------	---	--	--	--	--	--	--

Luminica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

De suelo							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Basuras	✗						
---------	---	--	--	--	--	--	--

Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL LUCERO



Cra. 18p Bis A #64a Sur-28 a 64a Sur-2

Ficha

N° 5

Dirreccion

Localizacion

GIBRALTAR SUR

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden			✗				
Sistema Vial			✗				
Zonas Verdes	✗	✗			✗	✗	✗
Canales		✗					✗
Monumentos							
Grafitis							
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar	✗						✗
Acceso Principal	✗		✗		✗		
Acceso secundario	✗		✗				
Calles							
Tipo de calle							
Condiciones indistriales							
Tipo de Contaminacion				Lugar			

Acustica		
Visual		
Termicca		
Luminica		
De suelo	✗	
Basuras	✗	



Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion	Sabastian Mayorga	UPL LUCERO		
Ficha	N° 6	Dirreccion	Cl. 67a Sur #18q-13	
Localizacion	SUMAPAZ	Escala:		

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
Anden				✘			✘
Sistema Vial							
Zonas Verdes							
Canales							
Monumentos							
Grafitis				✘			
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar							
Acceso Principal							✘
Acceso secundario							
Calles							✘
Tipo de calle							
Condiciones indistriales							
Tipo de Contaminacion				Lugar			

Acustica		
Visual	✘	
Termicca		
Luminica		
De suelo		
Basuras	✘	



Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL
LUCERO



Cl. 66A Sur #18y-12 a
18y-38

Ficha

N° 7

Dirreccion

Localizacion

COMPARTIR

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden	✗		✗		✗		✗
Sistema Vial			✗				✗
Zonas Verdes	✗			✗			✗
Canales		✗					
Monumentos							
Grafitis							
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar	✗						✗
Acceso Principal							
Acceso secundario							
Calles							
Tipo de calle							
Condiciones indistriales							
Tipo de Contaminacion				Lugar			

Acustica		
Visual	✗	
Termicca		
Luminica		
De suelo	✗	
Basuras	✗	



Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian
Mayorga

UPL
LUCERO



Cra. 18u #65 Sur-57 a
65 Sur-67

Ficha

N° 8

Dirreccion

Localizacion

COMPARTIR

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden			✘	✘	✘		
-------	--	--	---	---	---	--	--

Sistema Vial			✘	✘	✘		
--------------	--	--	---	---	---	--	--

Zonas Verdes							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

Canales							✘
---------	--	--	--	--	--	--	---

Monumentos							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Grafitis							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Fitotectura							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Fauna del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Flora del lugar							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Acceso Principal			✘		✘		
------------------	--	--	---	--	---	--	--

Acceso secundario			✘	✘	✘		✘
-------------------	--	--	---	---	---	--	---

Calles			✘				
--------	--	--	---	--	--	--	--

Tipo de calle							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Condiciones indistriales							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Contaminacion				Lugar			
-----------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Acustica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Visual	✘						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Termicca							
----------	--	--	--	--	--	--	--

Luminica							
----------	--	--	--	--	--	--	--

De suelo	✘						
----------	---	--	--	--	--	--	--

Basuras							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Ficha de Deterioro


Fecha



Elaboracion

Sabastian Mayorga

UPL
LUCERO



Cl. 66c Sur #18x-2 a 18x-32

Ficha

N° 9

Dirreccion

Localizacion

COMPARTIR

Escala:

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
--------------------	--------	---------	---------------	---------------	---------	------	----------

Anden			✗	✗	✗		
Sistema Vial			✗	✗	✗		
Zonas Verdes				✗			✗
Canales			✗	✗	✗		
Monumentos							
Grafitis							
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar							✗
Acceso Principal			✗	✗	✗		
Acceso secundario			✗	✗	✗		
Calles			✗	✗	✗		
Tipo de calle							
Condiciones indistriales							

Tipo de Contaminacion				Lugar		
-----------------------	--	--	--	-------	--	--

Acustica		
Visual	✗	
Termicca		
Luminica		
De suelo	✗	
Basuras	✗	



Ficha de Deterioro

Fecha



Elaboracion	Sabastian Mayorga	UPL LUCERO		
Ficha	N° 10	Dirreccion	Cl. 66c Sur #18x-2 a 18x-32	
Localizacion	SUMAPAZ	Escala:		

Deterioros Urbanos	Malesa	Humedad	Agrietamiento	Deformaciones	Fisuras	Moho	Residuos
Anden			✗				
Sistema Vial			✗				
Zonas Verdes							✗
Canales							
Monumentos							
Grafitis				✗			
Fitotectura							
Fauna del lugar							
Flora del lugar							✗
Acceso Principal			✗		✗		
Acceso secundario			✗		✗		
Calles				✗			
Tipo de calle							
Condiciones indistriales							
Tipo de Contaminacion				Lugar			

Acustica							
Visual							
Termicca							
Luminica							
De suelo							
Basuras	✗						