

Registro de Perforación									
Proyecto	Caracterización Geotécnica Finca "La Santa María"				Sondeo No	1			
Localización	Finca La Santa María Km 25 Autopista Norte				Color Verde				
Fecha	Agosto 2014				Nivel Freatico 7.60m				
Profundidad			Descripción Visual		Muestra				
Escala (m)	Perfil	De (m)			Hasta (m)	Muestra No	Tipo	Golpes	
								6"	12"
0									
0,10									
0,20									
0,30									
0,40									
0,50									
0,60									
0,70									
0,80									
0,90									
1,00									
1,10									
1,20									
1,30									
1,40									
1,50									
1,60									
1,70									
1,80									
1,90									
2,00									
2,10									
2,20									
2,30									
2,40									
2,50									
2,60									
2,70									
2,80									
2,90									
3,00									
3,10									
3,20									
3,30									
3,40									
3,50									
3,60									
3,70									
3,80									
3,90									
4,00									
4,10									
4,20									
4,30									
4,40									
4,50									
4,60									
4,70									
4,80									
4,90									
5,00									
5,10									
5,20									
5,30									
5,40									
5,50									
5,60									
5,70									
5,80									
5,90									
6,00									
6,10									
6,20									
6,30									
6,40									
6,50									
6,60									
6,70									
6,80									
6,90									
7,00									
7,10									
7,20									
7,30									
7,40									
7,50									
7,60									
7,70									
7,80									
7,90									
8,00									
8,10									
8,20									
8,30									
8,40									
8,50									
8,60									
8,70									
8,80									
8,90									
9,00									
9,10									
9,20									
9,30									
9,40									
9,50									
9,60									
9,70									
9,80									
9,90									
10,00									
		0	0,7	Capa Vegetal, Limo Orgánico, Raíces					
		0,7	1,1	Limo Arcilloso, Consistencia Firme, Color Marrón, Seca.	1	Estándar	7	11	14
		1,1	1,4	Limpieza Barreno					
		1,4	1,8	Limo Arcilloso, Consistencia Media, Color Habano Claro.	2	Estándar	2	5	3
		1,8	2,2	Habana Clara, Poca Oxidación, Presencia de Arena (Notable)	2,1	Barreno			
		1,8	2,2	Habana Clara, Poca Oxidación, Presencia de Arena (Notable)	3	Estandar	1	3	3
		2,2	3	Arena gris de grano fino, Limpieza con Barreno		Barreno			
		3	3,9	Arcilla habana Oscura, Pocos lentes de Arena, Presencia de Material Blanco.		Barreno			
		3,9	4,4	Arcilla habana Oscura, Pocos lentes de Arena, Presencia de Material Blanco.	4	Shelby			
		4,4	5	Arcilla habana clara con presencia de arena		Barreno			
		5	5,6	Arcilla Habana clara, Punta Gris	5	Estandar	2	1	2
		5,6	6,1	Arcilla Habana Clara, Espejos de arena en gran cantidad	5,1	Barreno			
		6,1	6,4	Habana Clara, Espejos de arena en gran cantidad	6	Shelby			
		6,4	6,7	Limpieza se encontro una leve capa de arena y volvió a ser limo.		Barreno			
		6,7	7,1	Limo Oscuro	7	Shelby			
		7,1	7,8	Limo con capa intermedia de Arena (2 muestras)	8	Estandar	6	4	3
		7,8	8,2	Arcilla Color Gris con capa de Arena	9	Shelby			
		7,8	8,2	Arcilla Color Gris con capa de Arena	9,1	Barreno			
		8,2	8,8	Limpieza Arcilla Gris con Lentes de arena	9,2	Barreno			
		8,8	9,3	Se introdujo el Shelby y se encontro arena gris con gran cantidad de agua por lo que se recupero en bolsa.	10	Shelby (Bolsa)			
		9,3	9,7	Se encontro hasta 9.70 arena gris	11	Estandar	1	3	3
		9,7	9,9	9.70 a 9.90 una mezcla de arcilla gris y limo		Barreno			

