

MANZANA 07- PREDIO 01

LOCALIZACIÓN



Fuente: Compilación de planos del PEP de Aguadas.


TIPOLOGIA DEL PREDIO



Fuente: Compilación de planos del PEP de Aguadas.


Tipología en L.

AEROFOTOGRAFIA 2004



Aerofotografía 2004 Aguadas (2004), IGAC

AEROFOTOGRAFIA 2013




Aguadas 2013 Google Earth.

No se registran intervenciones en la cubierta.


PLANTA PRINCIPAL ESC 1:150

-Levantamiento 2001.



VOLUMETRIA

-Estado actual.



Tipo de intervención:

- 1 Reforzamiento estructural.
- 2 Restauración.
- 3 Modificación.

FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE



Fuente: Google Earth 2013.



Fuente: Google Earth 2013.



Fuente: Google Earth 2013.



Fuente: Google Earth 2013.




Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.

TRANSFORMACIONES

- 1 Reforzamiento estructural desde el bajo a partir de vigas de concreto.
- 2 Restauración de puertas, pisos, muros y carpinterías.
- 3 Reemplazo de las puertas de madera del bajo por puertas de madera metálica color negro.

AFECTACIONES

El reforzamiento estructural de de vital importancia para la conservación del inmueble, la restauración esta permitida para los Nivel I, por otro lado la modificación no esta permitida ya que esto afecta el valor estetico de la fachada al ser de material y color ajeno.

FACHADA 2017



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.

Intervenciones. Tipología con bajos.

-No se registran levantamientos de fachadas en los planos del PEP.