



MANZANA 18- PREDIO 12

LOCALIZACIÓN



TIPOLOGIA DEL PREDIO




Tipología en O.

AEROFOTOGRAFIA 2004




AEROFOTOGRAFIA 2013



No se registran intervenciones en la cubierta.


PLANTA PRINCIPAL ESC 1:150

-Levantamiento 2001.



VOLUMETRIA

-Estado actual.



Tipo de intervención:

- 1 Adecuación Funcional.
- 2 Modificación espacial.
- 3 Adecuación Funcional.


FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE

1)



Fuente: Propia.

3)



Fuente: Propia.

5)



Fuente: Propia.

7)



Fuente: Propia.

9)




Fuente: Propia.

2)



Fuente: Propia.

4)



Fuente: Propia.

6)



Fuente: Propia.

8)



Fuente: Propia.

10)



Fuente: Google Earth.


TRANSFORMACIONES

- 1 Modificación de la escalera por rampa a dos tramos del patio a la planta principal.
- 2 Cambio de orientación y diseño del baño.
- 3 Adecuación de acceso secundario a partir de intervención del baño.

AFECTACIONES

Siendo Nivel I de conservación integral, las adecuaciones funcionales están permitidas en el caso de la rampa y el segundo acceso que aunque es posterior adopta un lenguaje similar a la portada principal. En el caso de las modificaciones espaciales afectan el valor estético ya que se cambia o modifica la tipología original del inmueble.

Intervenciones. Tipología con bajos.



Fuente: Levantamiento del PEP de Aguadas (2001).



Fuente: Propia.

FACHADA 2001

FACHADA 2017