

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS DE CAMPO

Dirección: Calle 57 No. 35a-93
 Fecha: 18. Agosto / 2019



Foto No:

1

Fachada

Se encuentra en buen estado, su apariencia es residencial. Dispone de zonas verdes, su piso se encuentra entre adoquín, granito y marmol

Foto No:

2

Patio interior

En el segundo piso, se encuentra un patio cubierto, el cual permite la iluminación y calor, sin exponer a las personas, cuenta con un piso antideslizante




Foto No:

3

Foto No:

5 y 6

Circulación vertical	Al ser una vivienda de dos plantas, no necesita salva escaleras, cuenta con bandas antideslizantes.	Zona de servicios	Se cuenta con varios baños, en uno de ellos, la zona de la ducha cuenta con un muro bajo, lo que impide la libre circulación. En el otro si cuenta con una circulación libre, Cuentan con un sanitarios diseñados para discapacitados y uno de los pisos es antideslizante.
			
Foto No:	7 y 8	Foto No:	9 y 10
Zona privada	Cuentan con camas individuales, con un moderado espacio de circulación, cuentan con iluminación y ventilación, hay grupales e individuales.	Zona social	Cuentan con un mobiliario para visitas y dos comedores donde recibir los alimentos con iluminación y ventilación
			
Foto No:	11	Foto No:	12

