



MANZANA 17 - PREDIO 17

LOCALIZACIÓN



TIPOLOGIA DEL PREDIO




Tipología en L.

AEROFOTOGRAFIA 2001




AEROFOTOGRAFIA 2017



No se registran intervenciones en la cubierta.


PLANTA PRINCIPAL ESC 1:150

-Levantamiento 2001.



VOLUMETRIA

-Estado actual.



Tipo de intervención:

- 1) Adecuación funcional.
- 2) Modificación.
- 3) Modificación.
- 4) Modificación.
- 5) Modificación.

FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Google Earth 2013.



Fuente: Google Earth 2013.


TRANSFORMACIONES

- 1) Adecuación del bajo como apartamento.
- 2) Construcción de estructura y plaza de concreto en el patio central.
- 3) Cerramiento del vano.
- 4) Modificación de dimensiones del vano con puertas metálicas.
- 5) Adición de vanos con puertas metálicas por adecuación de apartamento.

AFECTACIONES

La adecuación funcional esta permitida, por otro lado las modificaciones estan prohibidas ya que afectan el valor estético de la fachada al modificar los vanos y usar materiales ajenos al original, al igual de construir en el patio central ya que rompe con la tipología.

FACHADA 2017



Fuente: Propia.

Intervenciones. Tipología con bajos.

-No se registran levantamientos de fachadas en los planos del PEP.