



N°	ARCHIVO ANALISIS PATOLOGICO					
	FECHA	HORA	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	3/03/2025	2:00 PM	025	Acceso Principal	Humedades en base del muro indicios de capilaridad	
2	3/03/2025	2:05 PM	026	Balcon aula maxima de lectura	Humedades en barandas de madera en los balcones.(presentan resquebrajamiento y presencia de xilofagos).	
3	3/03/2025	2:07 PM	027	Elementos ornamentacion en madera (acceso biblioteca)	Humedades en elementos ornamentados de madera, (presentan resquebrajamiento y presencia de xilofagos).	
4	3/03/2025	2:15 PM	028	Elementos ornamentacion en madera (ventilacion biblioteca)	Humedades en elementos ornamentados de madera, (presentan resquebrajamiento y presencia de xilofagos).	
5	3/03/2025	2:26 PM	029	Hall patio central	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	
6	3/03/2025	2:41 PM	030	Acceso vertical segundo nivel	Humedades en elementos de estructura de cubierta en madera, (presentan resquebrajamiento y presencia de xilofagos).	
7	3/03/2025	2:45 PM	031	Sala de lectura	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	

N°	ARCHIVO ANALISIS PATOLOGICO					
	FECHA	HORA	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
8	3/03/2025	2:58 PM	032	Acceso a aula maxima de lectura	Humedades en elementos ornamentados de madera, (presentan resquebrajamientos y presencia de xilofagos).	
9	3/03/2025	3:02 PM	033	Balcon aula maxima de lectura	Humedades en barandas de madera en los balcones.(presentan resquebrajamientos y presencia de xilofagos).	
10	3/03/2025	3:16 PM	034	Estrutua cubierta corredor aula maxima de lectura	Humedades en elementos de estructura de cubierta en madera, (presentan resquebrajamientos y presencia de xilofagos).	
11	3/03/2025	3:23 PM	035	Balcon corredor aula maxima de lectura	Humedades en barandas de madera en los balcones.(presentan resquebrajamientos y presencia de xilofagos).	
12	3/03/2025	3:31 PM	036	Estrutua cubierta corredor aula maxima de lectura	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	
13	3/03/2025	3:38 PM	037	Estrutua cubierta corredor aula maxima de lectura	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	
14	3/03/2025	3:47 PM	038	Estrutua cubierta corredor aula maxima de lectura	Humedades en elementos de estructura de cubierta en madera, (presentan resquebrajamientos y presencia de xilofagos).	

N°	ARCHIVO ANALISIS PATOLOGICO					
	FECHA	HORA	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
15	3/03/2025	4:00 PM	039	Estrutua cubierta corredor aula maxima de lectura	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	
16	3/03/2025	4:05 PM	040	Estrutua cubierta primer nivel	Humedades en muros por filtraciones de agua lluvia	
17	3/03/2025	4:08 PM	041	Estrutua cubierta primer nivel	Desprendimiento de los muros por efectos de humedad de la sala temporal de exposiciones.	
18	3/03/2025	4:16 PM	042	Estrutua cubierta primer nivel	Desprendimientos totales de elementos de cubierta en hall corredor primer piso alrededor del patio central.	
19	3/03/2025	4:25 PM	043	Sala de exposicion Luis Alberto Acuña	Humedades en base del muro indicios de capilaridad	
20	3/03/2025	4:29 PM	044	Muros hall central	Resquebrajamientos en muros presentados en la pintura y pañete	
21	3/03/2025	4:32 PM	045	Cubierta	Toma de muestras cubierta en teja de barro desprendida del hall alrededor del patio central.	

N°	ARCHIVO ANALISIS PATOLOGICO					
	FECHA	HORA	CODIGO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
22	3/03/2025	4:50 PM	046	Muros	Toma de muestras humedades muros desprendimientos y resquebrajamientos.	
23	3/03/2025	5:05 PM	047	Estructura cubierta	Toma de muestras estructura cubierta en madera deterioro por xilofagos, por humedad y exceso de cargas	
24	3/03/2025	5:20 PM	048	Muestras	consolidacion de toma de muestras de muros, cubierta y humedades de paredes.	