








| 7. Estudio patológico. | | Fecha de inspeccion | 2018 | OCTUBRE | Grado de afectacion | | |
|------------------------|---|--|------|---------|---------------------|---|---|
| Primera Patología | | | | | A | M | B |
| Tipo | Lesion | Posible causa | | | | | |
| Mecanica | Interaccion nociva de muros de bahareque con muros de mamposteria y concreto. | Se levantaron muros en mamposteria, columnetas y viguetas para ampliar la edificación y tener una estructura mas resistente, pero la diferencia entre las masas de los nuevos elementos con los muros de bahareque hace que las fuerzas inerciales relativas y la falta de conexion entre ambos sistemas deteriore los muros de manera superficial (perdida de revoque) y trascendental (estabilidad y fisuras profundas). | | | X | | |

Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
 Oscar Leonardo Guillen Alape
 Andrés Felipe Oliveros Garcia



UNIVERSIDAD
La Gran Colombia



Pag. 2