

7. Estudio patológico.		Fecha de inspeccion	2018	OCTUBRE	Grado de afectacion		
Segunda Patología					A	M	B
Tipo	Lesion	Posible causa					
Biologica	Deterioro de materiales	Insectos xilofagos, atacaron elementos estructurales y no estructurales, a su paso dejan sintomas como tuneles y agujeros que solo se pudieron evidenciar de cerca en las columnas del patio 2 y los elementos en la escalera. La superficie de los elementos de entepiso tiene manchas blancas lo cual puede ser indicio de hongos de pudrición ya que la temperatura de manzanares es (20°C aprox.) es ideal para el crecimiento de estos agentes.			X		



Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
 Oscar Leonardo Guillen Alape
 Andrés Felipe Oliveros Garcia

