

7. Estudio patológico.		Fecha de inspeccion	2018	OCTUBRE	Grado de afectacion		
		Segunda Lesion			A	M	B
		Tipo	Lesion	Posible causa			
		Biologico	Deterioro de materiales	Insectos xilofagos, atacaron elementos estructurales y no estructurales, a su paso dejan sintomas como tuneles y agujeros, no parecen ser recientes por que no se ve mucho aserrin, no parece haber larvas o pupas en el interior de las piezas afectadas que se pudieron observar. Tambien vemos nidos de avispas y gallinas en los muros mas deteriorados y al rededor de los mismos, que por falta de revoque genera el ambiente ideal para estos entes.	X		
							

Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.  
Oscar Leonardo Guillen Alape  
Andrés Felipe Oliveros Garcia

UNIVERSIDAD  
La Gran Colombia

