

PATOLOGÍAS DIRECTAS CONVENCION - DETERIOROS	
TIPO DE LESION	
<b>A. FISICAS</b>	
A.1 HUMEDAD ASCENDIENTE O DESCENDIENTE	
Capilar: Aparición incontrolada de humedad que proviene de suelo y asciende verticalmente.	
A.2 FILTRACIONES	
Cuando el agua proviene del exterior y penetra el interior y genera el interior de la edificación.	
<b>B. ORGANISMOS VIVOS</b>	
B.1 PLANTAS SUPERFICIALES	
B.2 ANIMALES - PALOMAS	
<b>C. QUÍMICAS</b>	
C.1 OXIDACIÓN Y CORROSIÓN	
Pérdida del material en la superficie de elemento metálico.	
<b>D. MECÁNICAS</b>	
D.1 DESPRENDIMIENTOS	
Separación del material del soporte al que estaba adherido, debido al estado de pintura y los morteros.	
D.2 DESGASTE DE PISOS	
Cuando por acciones humanas o por factores atmosféricos, sufre deterioro el piso.	
D.3 ARENIZACIÓN	

PROYECTO  
DE GRADO


Museo de la Policía  
Planos de Levantamiento

Proyecto de Investigación  
Historia, teoría, Crítica.

Estudiantes:  
Sindy Avella González  
José Huertas Ramírez  
Docente:  
Arq. Dayra Milena Vargas

Contenido:  
Patologías Cuarto Piso  
Escala:  
1:100  
Fecha:  
Diciembre 4 de 2015

U.G.C.  
Universidad La Gran  
Colombia  
Facultad de  
Arquitectura



Plano:  
**11**