


7. Estudio patológico.		Fecha de inspeccion	2018	MARZO	Grado de afectacion		
		Tercera Patología			A	M	B
		Tipo	Lesion	Posible causa			
		Mecanica	Flecha	La degradación de los elementos horizontales sumado a las fuerzas verticales que ejerce la cubierta producen flexion que se evidencia en la estructura de entrepiso.	X		



Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

UNIVERSIDAD
La Gran Colombia

