

Lesion #1: Desprendimiento de revoque - Fotodegradacion - Tipo: Fisica.

Ubicación: Muro lateral Izquierdo.

Finca El Edén.

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 64%.la cual se evidencia mayormente en su exterior.

Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 67%. La cual se evidencia mayormnte en su exterior.

#### Analisis comparativo

En la totalidad del muro se puede observar, que se encuentra en un estado totalmente deplorable, ya que un gran porcentaje del muro tiene desprendimiento del revestimiento, dejando visible la estructura del mismo y la evidente falta de mantenimiento y mala intervencion. lo que nos deja evidenciar un cambio frente a la vista de marzo en comparacion con la de octubre es algo muy minimo ya que el muro no se ha intervenido para ningun tipo de mantenimiento encontrandolo en el mismo estado de deterioro, aun con un grado porcentaje mayor de deterioro pero no tan evidente, especialmente en desprendimiento y fisuras; lo cual al no ser intervenido a tiempo puede ocasionar un colapso del mismo ya que gran parte de su estructura esta visible ocasionando un deterioro mas temprano, y un elemento peligroso para sus habitantes.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.

Oscar Leonardo Guillen Alape  
Andrés Felipe Oliveros Garcia

