

Lesion #4: Desprendimiento de revoque - Tipo: Mecanica.

Ubicación: Muro lateral Izquierdo.

Finca El Edén.

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con una octava parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 48%.

Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con una cuarta parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 50%.

Analisis comparativo

En el elemento se evidencia un ligero avance en la lesión, aun cuando la lesion esta todavia presente, el incremento entre la visita de marzo frente ala de octubre, muestra un ligero aumento de desprendimiento y un ataque de los agentes xilofagos en la parte estructural. aun cuando el aumento es minimo no deja de ser un un problema grave para la parte estructural del muro, logrando afectar la integridad del mismo.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

