

Lesion #6: Desprendimiento de revoque - Tipo: Mecanica.

Ubicación: Muro lateral Izquierdo.

Finca El Edén.

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con un 10% de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 60%.

Grado de afectación: medio. La afectacion se tomo con un 10% de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 60%.

#### Analisis comparativo

En esta seccion del muro logramos observar no solamente el desprendimiento del revoque y la visibilidad de la parte estructural, si no tambien la presencia de una colmena constituida entre la parte estructural y el revoque. Auqnue en comparacion con la visita de marzo y de octubre se pudo observar que en la colmena no se encontraron agentes antofilos, y la coloracion de la misma era un poco mas oscura debido ala radicaion de los insectos. en la parte estructural y de revoque no se ve ningun aumento significativo.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.

Oscar Leonardo Guillen Alape

Andrés Felipe Oliveros Garcia

