

Lesion #8: Desprendimiento de revoque - Deterioro de materiales - Tipo: Biologica.

Ubicación: Muro lateral Izquierdo.

Finca El Edén.

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con una octava parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 77%.

Grado de afectación: Alto. La afectacion se tomo con una cuarta parte de la totalidad del muro teniendo una afectacion con un porcentaje del: 88%.

Analisis comparativo

Esta seccion del muro se encuentra en su mayor parte en muy mal estado, ya que no tiene ningun tipo de recubrimiento y su estructura de madera esta completamente visible, atacada por agentes xilofagos y fotodegradacion. Aunque logramos observar en comparacion con la primera visita un crecimiento de hierba entre la parte estructural del muro y el desprendimiento de la esterilla de guadua que la estaban conformando. debilitando notablemente la integridad del muro y pudiendo ocasionar un colpazo inminente.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

