

Lesion #1: Deterioro de materiales - Tipo: Biologica.

Ubicación: Entrepiso.

Casa Alberto Giraldo

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: Alto. El elemento de madera de seccion rectangular de 10x10 cm y 6 metro aprox. de largo tiene un porcentaje de afectación: 80%.

Grado de afectación: Alto. El elemento de madera de seccion rectangular de 10x10 cm y 6 metro aprox. de largo tiene un porcentaje de afectación: 80%.

Analisis comparativo

El avance de la lesion es minimo, posiblemente los insectos xilofagos eran de ciclo larvario, es evidente que varias generaciones de xilofagos afectaron el elemento y acabaron con toda la lignina. El aspecto del elemento evidencia que posiblemente sus propiedades mecanicas disminuyeron.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

