



Lesion #2: Deterioro de materiales - Tipo: Biologica.		Casa Alberto Giraldo
Ubicación: Baranda del patio posterior.		
Marzo del 2018	Octubre del 2018	Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018. Oscar Leonardo Guillen Alape Andrés Felipe Oliveros Garcia
		
<p>Grado de afectación: Alto. El elemento de madera de seccion rectangular de 10x10 cm y 1 metro de largo tiene un porcentaje de afectación: 80%.</p>	<p>Grado de afectación: Alto. El elemento de madera de seccion rectangular de 10x10 cm y 1 metro de largo tiene un porcentaje de afectación: 80%.</p>	
Analisis comparativo		
<p>En el elemento no se evidencia ningun avance en la lesión, probablemente los insectos xilofagos eran de ciclo larvario y ya no residen mas en el material , habran consumido toda la lignina del elemento y por ende no es atractivo para otros insectos xilofagos. El elemento se encuentra expuesto a factores atmosfericos sin ningun tipo de proteccion pernmitiendo la degradacion del mismo, es inseguro para los habitantes ya que hace parte de la baranda, puede fallar y ocasionar un accidente.</p>		
		