

Lesion #3: Fisuras - Desprendimiento de revoque - Tipo: Mecanica.

Ubicación: Muro pasillo segundo nivel.

Casa Alberto  
Giraldo

Marzo del 2018



Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion se calcula dividiendo el muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje de afectación del: 60%.

Grado de afectación: bajo. La afectacion se calcula dividiendo el muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje de afectación del: 5%.

Analisis comparativo

El dueño de la vivienda realizo una intervencion en las partes afectadas, resano con estuco las secciones en las que se desprendio el revoque.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.  
Oscar Leonardo Guillen Alape  
Andrés Felipe Oliveros Garcia

