

Lesion #6: Fisuras - Desprendimiento de revoque - Tipo: Mecanica.		Casa Alberto Giraldo
Ubicación: Muro pasillo segundo nivel.		
Marzo del 2018	Octubre del 2018	Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018. Oscar Leonardo Guillen Alape Andrés Felipe Oliveros Garcia
		
Grado de afectación: medio. La afectacion se calcula dividiendo el muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje de afectación del: 40%.	Grado de afectación: bajo. La afectacion se calcula dividiendo el muro en cuatro partes; la parte mas deteriorada tiene un porcentaje de afectación del: 5%.	
Análisis comparativo.		
El dueño de la vivienda realizo una intervencion en las partes afectadas, resano con estuco las secciones en las que se desprendio el revoque sin embargo se pueden avidenciar nuevos desprendimientos pequeños alrededor del area intervenida.		
		