

Lesion #7: Fisuras - Erosion - Tipo: Fisica.

Ubicación: Muro fachada frontal.

Casa Alberto Giraldo

Marzo del 2018

Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion calcula tomando como 100% la totalidad del muro, y se estima un porcentaje de afectación del: 30%

Grado de afectación: medio. La afectacion calcula tomando como 100% la totalidad del muro, y se estima un porcentaje de afectación del: 40%

Análisis comparativo

El avance en el deterioro del revoque del muro es notorio en la parte superior causada posiblemente por suciedad, la parte inferior no presenta un avance en el deterioro, se evidencian las mismas lesiones posiblemente por erosión.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.
Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

