

Lesion 8: Erosion - Humedad por capilaridad - Tipo: Fisica.

Ubicación: Patio central.

Casa Alberto Giraldo

Marzo del 2018



Octubre del 2018



Grado de afectación: medio. La afectacion se calcula tomando como 100% la totalidad de los dos muros, se estima un porcentaje de afectacion del 30%

Grado de afectación: medio. La afectacion se calcula tomando como 100% la totalidad de los dos muros, se estima un porcentaje de afectacion del 30%

Analisis comparativo

El avance de la lesion es minimo, no se evidencia nuevo deterioro ni ninguna intervencion. El muro no esta protegido y los agentes atmosfericos como la lluvia y la salpicadura que esta genera siguen afectando la base del muro.

Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018.

Oscar Leonardo Guillen Alape
Andrés Felipe Oliveros Garcia

