

7. Estudio patológico.

Fecha de inspeccion		2018	OCTUBRE	Grado de afectacion			
Primera Patología							
Tipo	Lesion	Posible causa			A	M	B
Fisica.	Desprendimiento de revoque, fotodegradación, erosión, suciedad.	El muro de la fachada izquierda presenta un desprendimiento del 80% aprox. Del que parece ser el revoque original, en esa parte del muro los aleros de la cubierta estan en pesimo estado y en algunas secciones colapsaron, posiblemente la falta de proteccion contra agentes climaticos (sol y lluvia) causo el deterioro en este muro, la erosión acabo con el revoque original y con los posteriores y la asoleación es tal que todos los elementos de madera sufren fotodegradación.			X		



Ficha diagnostico patologias del bahareque. Marzo 2018.
 Oscar Leonardo Guillen Alape
 Andrés Felipe Oliveros Garcia

UNIVERSIDAD
 La Gran Colombia

