


UNIVERSIDAD La Gran Colombia		FICHA LESIONES TÍPICAS		Nº de ficha
Realizado por: Laura Camila Gonzalez, Dayan Melissa Romero, Angie Daniela Ayala				4
Fecha: 19/10/18	Datos específicos del proyecto		Nombre: Conjunto Residencial Oikos Teucali Ubicación: Suba, La Campiña	
Tipo de lesión física		Imagen de la lesión		
Humedad				
Descripción de la lesión				
<p>Imagen 1 y 2: Defecto en forma de derramamiento con apariencia de erosión y eflorescencia presentado en muro fachada de una de las zonas verdes e internas del conjunto.</p>				
Clasificación de la causa				
Directa	Indirecta			
Defecto generado a causa de la salpicadura o caída directa de agua lluvia sobre la fachada de bloque en concreto.	Falta de alfajias sobre muros fachadas expuestos a toda clase de agentes atmosfericos.			
Agravante de la lesión		Localización de la lesión		
Afectación de la estética de la edificación y transformación química alteración de la estructura.				
Fase de dictamen				
Estado severo de la lesión ya que la fachada pierde su identidad, y como consecuencia de este las condiciones básicas para su construcción, sin mantenimiento e intervención como solución.				
Ubicación Fotografía lesión plano general		