



Realizado por: Angie Daniela Ayala - Laura Camila Gonzalez zubieta - Dayan Melissa Romero

Nombre: Colegio Santiago de Atalayas

Ubicación: Bogotá Bosa - La libertad

Fecha: 05/12/18

Datos especificos del proyecto

Información de su contexto


Temperatura: 7°C - 19°C

Plano general de localización

Humedad: 74 % a 79 %

Precipitaciones: 35 mm a 137 mm

Recorrido de vientos



Velocidad Max. 19 km/h

Sismicidad: Intermedia

Vegetación

- Ciro (Bacharis nitida)
- Palma Fénix (Phoenix canariensis)
- Alcaparro doble (Senna viarum)



Contaminantes cercanos

Se encuentra expuesto al dióxido de carbono generado por los vehículos que transitan por las tres vías principales, Además presenta un contacto directo con la tierra debido a que estas vías no están pavimentadas.

Asoleación

La fachada más afectada por el sol en horas de la mañana es la fachada oriente y nororiental y son aquellas que presentan más lesiones. En la fachada occidental no presenta gran cantidad de lesiones debido a que en ese lugar se encuentran un conjunto residencial que evita el contacto directo con el sol.

