


DESARROLLO DE PÁNELES CON TALLOS DE COFFEA ARABICA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

ANEXO 1: Diario de campo

DIARIO DE CAMPO
Fecha: 20 de Marzo del 2021
Lugar: Vereda Barcinal, Municipio Filadelfia.

Anotaciones interactivas
<p>La vereda Barcinal de Filadelfia, es la más afectada por la pobreza rural, especialmente de parte de campesinos y migrantes que provienen de zonas afectadas por la violencia.</p> <p>Cuenta con un alto porcentaje de población de adulto mayor. Sus principales problemas de vivienda son en los muros por desgaste debido a factores climáticos o la realización de nuevas viviendas causas de la migración.</p>

Mapa de la zona


DESARROLLO DE PÁNELES CON TALLOS DE COFFEA ARABICA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Demostración fotográfica		
Descripción	Fotografía	Tallos de coffea disponibles
Vivienda construida en bahareque embutido, uno de los muros externos calló por el deterioro de la vivienda.		
Vivienda vernácula de tierra, algunas guaduas y madera, construida por su dueño con los materiales del lugar, presenta grietas en muros y falta de techos.		

Fecha: 20 de Marzo del 2021

Lugar: Vereda Frutales, Municipio Filadelfia.

Anotaciones interactivas





La vereda Frutales presenta viviendas mayormente construidas bajo eldas o secaderos solares, su población es promedio. En cuanto a circunstancias de vivienda, presenta problemas con el suministro de materiales, es una vereda que no presenta carretera, por lo que desde la vía principal se descarga el material. Las primeras viviendas son 4 Km.

DESARROLLO DE PÁNELES CON TALLOS DE COFFEA ARABICA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

Mapa de la zona



Demostración fotográfica

Descripción	Fotografía	Tallos de coffea disponibles
<p>Casa Elda, presenta una necesidad y es de muros divisorios, solo cuenta con la estructura externa.</p>		
<p>Casa Elda, deterioro en los muros divisorios, necesidad nuevos muros.</p>		

DESARROLLO DE PÁNELES CON TALLOS DE COFFEA ARABICA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

DIARIO DE CAMPO

Fecha: 20 de Marzo del 2021

Lugar: Vereda San Rafael, Municipio Aranzazú.

Anotaciones interactivas

La población de San Rafael, ha sido la más afectada por deslizamiento de tierra, la comunidad que aun circula, cuenta con viviendas desgastadas a causa del tiempo. Su población es promedio, es la última vereda del Municipio de Aranzazú, por lo que tiene vías en esta precario y el material convencional es poco frecuente.

Mapa de la zona



Demostración fotográfica

Descripción	Fotografía	Tallos de coffea disponibles
-------------	------------	------------------------------

DESARROLLO DE PÁNELES CON TALLOS DE COFFEA ARABICA PARA LA AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.

<p>Vivienda construida con bahareque embutido y cuenta con una Elda como techo, presentó desgaste del material, como solución agregan latas de zinc.</p>		
<p>Vivienda de bahareque, desgaste en los muros, utilizan una lona para mayor deterioro necesidad de muros divisorios en su interior.</p>		