

FICHA DE INSPECCION EN CAMPO	
  29 jul. 2023 8:49:19 a. m. 4°34'18.69154"N -74°5'43.56517"W 232° SW 25 Carrera 8 San Cristóbal Bogotá Número de índice: 36	  29 jul. 2023 8:49:38 a. m. 4°34'18.11629"N -74°5'43.7757"W 245° SW 2510 Carrera 8 San Cristóbal Bogotá Número de índice: 39
UBICACIÓN	la KR 8A y la KR 8 entre las CL 30A Sur CL 25 Sur
DESCRIPCION	
se realiza un breve analisis del estado de la via, comercio informal, señalización, estado de los sardineles	
FACTORES DE AMENAZA O VULNERABILIDAD	vendedores informales, invadiendo los andenes, provocando desplazamientos de los peatones en la via
ESTADO DE ESPACIO PUBLICO / PAVIMENTO	se avidencia, piel de cocodrilo en el asfalto, reparcheo en las vias, desrendimiento de material en los andenes.
ESTADO SEÑALIZACION	la señalización verticar se encuentra en buen estado es clara y entendible , la señalización horizontal presenta desgaste por uso
HALLAZGOS	
Identificando la zona encontramos invasión del espacio peatonal con vendedores informales, camiones de cargue y descargue parqueads en la via tando de oriente a occidente, como de norte a sur, aun encontrando señalización de prohibido parquear. Pavimento flexible presenta reparcheo y piel de cocodrilo por falta de mantenimiento.	
RECOMENDACIÓN	
se recomienda instalación de señalización horizontal, recuperación del espacio peatonal, control con vehiculos de cargue y descargue.	
FACTORES DE AMENAZA	3
ESTADO	3
PUNTAJE	
MALO	1 a 3
REGULAR	3 a 4
BUENO	4 a 5