





FICHA DE ANALISIS		Municipio: El Colegio							PERFIL VIAL		PROBLEMÁTICA	
LOCALIZACIÓN		INDICADORES		Intensidad			BUENO	REGULAR	DEFICIENTE	CALLE 4		DIAGNOSTICO
				A	M	B						
		MOVILIDAD	Transporte	Buses intermunicipales	X				X		 <p>-insuficiente dimensión de las vías, para el flujo de buses Intermunicipales que se maneja.</p> <p>- no hay estacionamientos para la demanda de carros que llegan.</p>	
Taxis	X						X					
Particular				X		X						
Vial	Principal V-2		X				X					
	Secundaria V-3		X				X					
	Estacionamientos				X		X					
Peatonal		X				X						
IMAGEN DEL SECTOR		INDICADORES		Existencia			PERFIL URBANO					
		ESPACIO PUBLICO	Ventas Callejeras			X		X		 <p>-invasión de espacio público y de andenes.</p> <p>-carencia de espacio público, zonas verdes, plazoletas de interacción.</p> <p>- andenes muy reducidos para el tráfico que presenta.</p>		
			Mobiliario Urbano			X			X			
			Andenes			X		X				
			Fitotectura			X			X			
			Plazoletas			X		X				
			Señalización		X			X				

INTENSIDAD	INT	ESTADO	CALIFICACION 1-5	EST
ALTA	AL	BUENO	3.5- 5	B
MEDIA	MD	REGULAR	2.5-3.5	R
BAJA	BJ	DEFICIENTE	0-2.5	D

FICHA DE ANALISIS		Municipio: El Colegio						PERFIL VIAL		PROBLEMÁTICA
LOCALIZACIÓN		INDICADORES		Intensidad			BUENO	REGULAR	DEFICIENTE	DIAGNOSTICO
				A	M	B				CARRERA 7
		USOS	Comercio	X				X		 <p>-saturación de comercio informal y desorganizado.</p>
			Vivienda		X			X		
			Industria			X			X	
			Mixto	X				X		
			Dotación			X		X		
IMAGEN DEL SECTOR							PERFIL URBANO			
		EQUIPAMIENTO	Existencia						 <p>-Escases de equipamientos en la zona. - deterioro en la infraestructura del sector.</p>	
			Educativos			X				X
			Culturales			X				X
			Salud			X				X
			Deportivos			X				X
		Seguridad			X			X		

INTENSIDAD	INT	ESTADO	CALIFICACION 1-5	EST
ALTA	AL	BUENO	3.5- 5	B
MEDIA	MD	REGULAR	2.5-3.5	R
BAJA	BJ	DEFICIENTE	0-2.5	D