

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA DE CAMPO

Dirección: Transversal 25 No. 53C-27
 Fecha: 18. Agosto / 2019



Foto No:

1

Fachada

Se encuentra en buen estado, su apariencia es residencial. Dispone de mobiliario, no se encuentra aislada de la interperie horizontalmente, su piso se encuentra en adoquín

Foto No:

2

Antejardin

En la parte posterior, se encuentra un patio con vegetación, cuenta con un piso con probabilidad de ser deslizable



Foto No:

3 y 4




Foto No:

5 y 6

Circulación vertical	Las contrahuellas son apróx. De 20cms, y la vivienda es de 3 pisos, para lo cual utilizan un salvaescaleras	Zona de servicios	La zona de la ducha cuenta con un muro bajo, lo que impide la libre circulación. No cuenta con un sanitario diseñado para discapacitados, para lo cual utilizan una silla diseñada para ese uso, los pisos no son antideslizantes
			
Foto No:	7	Foto No:	8
Zona privada	Cuentan con camas individuales, con un reducido espacio de circulación, cuentan con iluminación y ventilación	Zona social	Cuentan con un mobiliario para visitas y dos comedores donde recibir los alimentos, se encuentra ventilada e iluminada
			
Foto No:	1		
Zona de servicios	La cocina, no se encuentra iluminada y ventilada, la materialidad de sitios de la manipulación de alimentos no son los indicados, No hay gabinetes para la organización de los implementos de cocina, se encuentran medicamentos y alimentos juntos		