

Lesion #5: Deterioro de materiales - Tipo: Mecanica.		Casa Alberto Giraldo
Ubicación: Alero que da al patio central.		
Marzo del 2018	Octubre del 2018	Ficha comparativa visitas marzo entre octubre del 2018. Oscar Leonardo Guillen Alape Andrés Felipe Oliveros Garcia
		
Grado de afectación: bajo. La afectacion se calcula tomando como 100% el cielo raso que cubre el alero de la cubierta delimitado por la seccion que se ve en la imagen, se estima un porcentaje de afectacion del 20%	Grado de afectación: bajo. La afectacion se calcula tomando como 100% el cielo raso que cubre el alero de la cubierta delimitado por la seccion que se ve en la imagen, se estima un porcentaje de afectacion del 20%	
Analisis comparativo		
El avance de la lesion es minimo, no se evidencia deterioro ni ninguna intervencion. La lesión es un daño aislado pero afecta la estabilidad de los tablonos que componen esa sección del cielo raso.		
		