



# MANZANA 21- PREDIO 06

## LOCALIZACIÓN



Fuente: Compilación de planos del PEP de Aguadas.

## TIPOLOGIA DEL PREDIO



Fuente: Compilación de planos del PEP de Aguadas.


Tipología en L.

## AEROFOTOGRAFIA 2004



Aerofotografía 2004 Aguadas (2004), IGAC.

## AEROFOTOGRAFIA 2013




Aguadas 2013 Google Earth.

No se registran intervenciones en la cubierta.

## PLANTA PRINCIPAL ESC 1:150

-Levantamiento 2001.



## FOTOGRAFIAS DEL INMUEBLE



Fuente: Google Earth (2013).



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.



Fuente: Propia.




Fuente: Propia.

## TRANSFORMACIONES

- 1 Cambio de uso de salón principal por el comedor.
- 2 Cambio de uso de alcoba central por la sala.
- 3 Adición en la fachada de ventana junto a la portada principal.

FACHADA 2001


Intervenciones. Tipología con bajos.



Fuente: Levantamiento del PEP de Aguadas (2001).

## VOLUMETRIA

-Estado actual.



Tipo de intervención:

- 1 Adecuación funcional.
- 2 Adecuación funcional.
- 3 Modificación.

## AFECTACIONES

Las adecuaciones funcionales están permitidas en los inmuebles Nivel I de conservación integral el cual no tiene ninguna afectación en la tipología, por otro lado las modificaciones están prohibidas ya que afectan los valores estéticos de la composición original de la fachada.

FACHADA 2017



Fuente: Propia.